

ID.3 Pro Perfo 150/58 E1R

VIN	WWWZZZE1ZMP*****
Kiszállítás dátuma	2020.12.07.
Elemzés dátuma	2026.08.28.
Feltételezhető első forgalomba helyezési ország	Hollandia – a legkorábbi dokumentált szervizhely alapján
Dokumentált szervizországok	Hollandia

DOKUMENTÁLTSÁG ÉS KOCKÁZAT

DOKUMENTÁLTSÁG: JELENTŐS

A rendelkezésre álló Volkswagen dokumentáció 7 eseményt fed le 2020.11.25. és 2025.07.11. között.

KOCKÁZATI SZINT: FOKOZOTT

Jelentős szervizintervallum-eltérés látható. Az eltérések figyelmet érdemelnek, de önmagukban nem bizonyítanak konkrét műszaki hibát vagy automatikus akkumulátorgarancia-vesztést.

DOKUMENTÁLT ELŐZMÉNYEK

2020.11.25.

10 km



Átadás előtti átvizsgálás

SZERVIZHELY

A-Point B.V.

Cím: Kabelweg, 100, 1014 BC AMSTERDAM

Ország: Hollandia

Rendben

MI TÖRTÉNT?

Átadás előtti átvizsgálás

MIT JELENT?

A dokumentáció szerint az átadás előtti átvizsgálást 10 km-nél jegyezték be.

Forrásdokumentum: service_62166306.pdf · oldal 1

2021.08.20.

10 759 km



Műhely bejegyzése

SZERVIZHELY

A-Point

Cím: Kollenbergweg 11, 1101 AR AMSTERDAM-ZO

Ország: Hollandia

● Dokumentált gyári intézkedés

MI TÖRTÉNT?

97ET ID.Software 2.1 műhelyfrissítés

92E2 Ablakmosófolyadék-szintérzékelő csatlakozásának tömítése

MIT JELENT?

Korai ID.3 modellek nagy műhelyben végzett szoftverfrissítése, amely több vezérlőegységet és funkciót érintett. Műhelyben telepített ID.Software 2.1. Ennél az autónál: A Volkswagen dokumentációja szerint az intézkedést 2021-08-20-én, 10 759 km-nél rögzítették. A szintérzékelő elektromos csatlakozásának nedvességvédelmi/tömítési intézkedése; pontos VIN-alkalmazhatóság Volkswagen rendszer alapján ellenőrizendő. Csatlakozás/tömítés ellenőrzése és módosítása. Ennél az autónál: A Volkswagen dokumentációja szerint az intézkedést 2021-08-20-én, 10 759 km-nél rögzítették.

Forrásdokumentum: service_77669007.pdf · oldal 1

2023.07.05.

40 525 km



Műhely bejegyzése

SZERVIZHELY

A-Point

Cím: Kollenbergweg 11, 1101 AR AMSTERDAM-ZO

Ország: Hollandia

● Dokumentált gyári intézkedés

MI TÖRTÉNT?

97GY ID.Software 3.2 műhelyfrissítés

44T5 Goodyear 215/50 R19 gumiabroncs ellenőrzése/cseréje

MIT JELENT?

A jármű szoftverének 3.2 szintre emelése, személyre szabási, online cél-/útvonalimport és egyéb fejlesztésekkel. Műhelyben telepített szoftverfrissítés. Ennél az autónál: A Volkswagen dokumentációja szerint az intézkedést 2023-07-05-én, 40 525 km-nél rögzítették. Bizonyos gyári Goodyear abroncsokon a belső oldalfalon repedés alakulhat ki. Az érintett abroncsokat ellenőrzik és szükség esetén cserélik. Ennél az autónál: A Volkswagen dokumentációja szerint az intézkedést 2023-07-05-én, 40 525 km-nél rögzítették.

Forrásdokumentum: service_120865167.pdf · oldal 1

2023.07.05.



40 545 km

Ellenőrző szerviz

SZERVIZHELY

A-Point

Cím: Kollenbergweg 11, 1101 AR AMSTERDAM-ZO

Ország: Hollandia

IDŐZÍTÉS

Jelentős szervizkésés

Esedékes	2022.12.07.
Elvégezve	2023.07.05.
Eltérés	+210 nap

MI TÖRTÉNT?

Ellenőrző szerviz

Fékolajcsere szerviz

Por-és virágpor szűrő

MIT JELENT?

Az időszakos ellenőrző szerviz 210 nappal az előírt időpont után történt. Ez garanciális szempontból jelentős körülmény lehet, de önmagában nem bizonyítja a nagyfeszültségű akkumulátorgarancia megszűnését.

MIRE FIGYELJ?

- Kérd el a részletes számlát.
- Kérd el a munkalapot.
- Kérd el a felhasznált alkatrészek igazolását.
- Ellenőrizd, van-e további dokumentum a dokumentált események közötti időszakból.

Forrásdokumentum: service_120865069.pdf · oldal 1

2024.11.21.



73 434 km

Műhely bejegyzése

SZERVIZHELY

A-Point B.V.

Cím: Kollenbergweg 11, 1101 AR AMSTERDAM

Ország: Hollandia

Pozitív dokumentált eredmény

MI TÖRTÉNT?

93P7 Nagyfeszültségű akkumulátormodulok önkisülési ellenőrzése

MIT JELENT?

A megnövekedett önkisülést mutató cellák/modulok diagnosztikai ellenőrzése; szükség esetén modulcsere. Akkumulátordiagnosztika és szükség szerinti modulcsere. Ennél az autónál: A Volkswagen dokumentációja szerint az intézkedést 2024-11-21-én, 73 434 km-nél elvégezték. Dokumentált eredmény: Accumodule OK. Ez pozitív dokumentált eredmény, de nem azonos az akkumulátor jelenlegi SOH- vagy kapacitásmérésével.

Forrásdokumentum: service_154854575.pdf · oldal 1

VWIDCheck – dokumentációelemző szolgáltatás. Az értékelés a rendelkezésre álló dokumentumokon alapul, nem helyettesít fizikai járművizsgálatot, akkumulátordiagnosztikát vagy egyedi jogi/garanciális állásfoglalást.

2025.07.08.

82 287 km

Ellenőrző szerviz

SZERVIZHELY

A-Point B.V.

Cím: Kollenbergweg 11, 1101 AR AMSTERDAM

Ország: Hollandia

IDŐZÍTÉS

● Minimális időbeli eltérés

Esedékes **2025.07.05.**

Elvégezve **2025.07.08.**

Eltérés **+3 nap**

MI TÖRTÉNT?

Ellenőrző szerviz

MIT JELENT?

Az időszakos ellenőrző szerviz 3 nappal az előírt időpont után történt.

Forrásdokumentum: service_171543016.pdf · oldal 1

2025.07.11.

83 887 km

Műhely bejegyzése

SZERVIZHELY

A-Point B.V.

Cím: Kollenbergweg 11, 1101 AR AMSTERDAM

Ország: Hollandia

● Elvégzett gyári intézkedés

MI TÖRTÉNT?

97F6 ABS/ESC vezérlőegység ellenőrzése

MIT JELENT?

Az intézkedés az ABS blokkolásgátló és az ESC menetstabilizáló vezérlőegységének olyan hibájához kapcsolódik, amely a rendszer aktiválásakor működéskiesést okozhat. A gyári javítás ellenőrzést, majd szükség esetén szoftveres javítást vagy vezérlőegység-cserét jelenthet. Ennél az autónál: A Volkswagen dokumentációja szerint az intézkedést 2025-07-11-én, 83 887 km-nél elvégezték. A bejegyzés az intézkedés elvégzését igazolja, de önmagában nem részletezi, hogy szoftveres javítás vagy vezérlőegység-csere történt.

Forrásdokumentum: service_171775414.pdf · oldal 1

ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS

● Fokozott figyelem indokolt

A dokumentációban jelentős szervizintervallum-eltérés látható. A rendelkezésre álló dokumentumok több évet fednek le. Konkrét negatív akkumulátor- vagy hajtáslánchiba a rendelkezésre álló dokumentációban nem szerepel.

VWIDCheck – dokumentációelemző szolgáltatás. Az értékelés a rendelkezésre álló dokumentumokon alapul, nem helyettesít fizikai járművizsgálatot, akkumulátordiagnosztikát vagy egyedi jogi/garanciális állásfoglalást.